


### 3º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª ANÁLISE DA PROPOSTA Nº 3316/2023


**OBRA:** OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

**NOTA:** MOSTRAMOS NA SEQUÊNCIA DE FOTOS A SEGUIR O PERCURSO DA ÁGUA DAS CAIXAS DE COLETA ATÉ OS DISSIPADORES.

#### LOCALIZAÇÃO POR IMAGENS DO GOOGLE DOS DISSIPADORES



Local dos dissipadores 01 e 02 - Gentil de Matos (Picão)



Local dos dissipadores 03 e 04 - Estrada Municipal do Landim.

**SEQUÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DO DISSIPADOR 01**



**Foto 01**



**Foto 02**



**Foto 03**



**Foto 04**



**Foto 05**



**Foto 06**



**Foto 07**



**Foto 08**



**Foto 09**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**

**SEQUÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DO DISSIPADOR 02**



**Foto 14**





**Foto 15**



**Foto 16**



**Foto 17**



**Foto 18**



**Foto 19**



**Foto 20**



**Foto 21**



**Foto 22**

## SEQUÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DO DISSIPADOR 03



Foto 23



Foto 24




**Foto 25**



**Foto 26**



**Foto 27**



**Foto 28**



**Foto 29**



**Foto 30**





**Foto 31**



**Foto 32**

**SEQUÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DO DISSIPADOR 04**



**Foto 33**



**Foto 34**



**Foto 35**



**Foto 36**



**Foto 37**



**Foto 38**



**Foto 39**



**Foto 40**

Inimutaba/MG, 25 de Setembro de 2023.