

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACOS

ESTATUS DA OBRA: ANTES

FOTO 01



HORTENCIA MARIA DUMONT B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 03



AUGUSTO DAYREL B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 02



HORTENCIA MARIA DUMONT B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 04



AUGUSTO DAYREL B.JARDIM SÃO GERALDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 05



CECILIA TEODORO B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 06



CECILIA TEODORO B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 07



OSVALDINO RITA B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 08



OSVALDINO RITA B.JARDIM SÃO GERALDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

ESTATUS DA OBRA : ANTES

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

FOTO 09



TRANCREDO NEVES B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 10



TRANCREDO NEVES B.JARDIM SÃO GERALDO

FOTO 11



LUIZ RIBEIRO B.SÃO JUDAS TADEU

FOTO 12



LUIZ RIBEIRO B.SÃO JUDAS TADEU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

ESTATUS DA OBRA : ANTES

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

FOTO 13



MANGABEIRAS B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 15



CEDRO B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 14



MANGABEIRAS B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 16



CEDRO B. PORTAL DO CERRADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 17



BURITI B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 18



BURITI B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 19



AROEIRA B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 20



AROEIRA B. PORTAL DO CERRADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 21



IPE B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 22



IPE B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 23



PEQUI B. PORTAL DO CERRADO

FOTO 24



PEQUI B. PORTAL DO CERRADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 25



SANTO ANTONIO DISTRITO GENTIL DE MATOS

FOTO 26



SANTO ANTONIO DISTRITO GENTIL DE MATOS

FOTO 27



AV SÃO GERALDO DISTRITO GENTIL DE MATOS

FOTO 28



AV SÃO GERALDO DISTRITO GENTIL DE MATOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 29



SANTO AGOSTINHO DISTRITO GENTIL DE MATOS

FOTO 31



SÃO JOSE DISTRITO GENTIL DE MATOS

FOTO 30



SANTO AGOSTINHO DISTRITO GENTIL DE MATOS

FOTO 32



SÃO JOSE DISTRITO GENTIL DE MATOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 33



CONEGO R DE ALMEIDA B. CENTRO

FOTO 35



RUA A CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 34



CONEGO R DE ALMEIDA B.CENTRO

FOTO 36



RUA B CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

ESTATUS DA OBRA : ANTES

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

FOTO 37



RUA B CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 39



RUA C CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 38



RUA C CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 40



RUA D CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 41



RUA D CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 42



RUA E CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 43



RUA E CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 44



RUA H CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA:
09/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO

ESTATUS DA OBRA : ANTES

FOTO 45



RUA H CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 46



RUA G CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO

FOTO 47



RUA G CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO